

Liste des fiches disponibles :

CHAUFFAGE :

- Fiche 1 : Relever correctement ses index de gaz
- Fiche 2 : Isoler les conduites d'eau chaude
- Fiche 3 : Placer des réflecteurs derrière les radiateurs
- Fiche 4 : Isoler le plancher des combles
- Fiche 5 : Isoler la toiture à versants par l'intérieur
- Fiche 6 : Isoler le plafond d'une cave
- Fiche 7 : Placer un survitrage
- Fiche 8 : Placer des joints d'étanchéité sur les châssis
- Fiche 9 : Refaire les joints de silicone sur les vitrages
- Fiche 10 : Régler un thermostat d'ambiance programmable
- Fiche 11 : Remplacer une vanne thermostatique
- Fiche 12 : Purger les radiateurs
- Fiche 13 : Placer une jauge sur une citerne de mazout
- Fiche 14 : Entretenir un poêle à pellets

Autres fiches disponibles sur :

- l'électricité
- l'eau
- les gestes utiles
- les aides publiques



Editeur responsable : Alain Vaessen (UVCW) - 14, rue de l'Etoile à 5000 Namur
Ne pas jeter sur la voie publique.

Isoler le plancher des combles



C'est comme enfiler
un bonnet en laine...



CHAUFFAGE


Fiche
4

Si vous éprouvez des problèmes,
vous pouvez contacter votre
tuteur énergie.



POURQUOI ?

L'isolation de la toiture (ou plancher des combles) est un des travaux prioritaires en termes d'économie d'énergie. La chaleur monte naturellement et s'échappe donc en grande partie par le toit.



En isolant, vous aurez plus chaud !!

Profitez des **PRIMES ENERGIE** de la Région wallonne, et peut-être de votre Commune.

Vérifiez les conditions **avant** la réalisation des travaux car la réglementation change souvent. Conservez souche, facture, étiquette matériau (renseignement technique).



ECONOMIES :

Pour 16 cm d'isolation, vous économisez 15L mazout ou 15 m³ gaz/m²/an. L'énergie coûte cher ! Prévoyez **20 cm**, ce sera encore mieux.

C'est pas cher quand on le fait soi-même !

COÛT (à titre informatif) :

- Rouleaux d'isolant laine de verre : +/- 10 €/m² (20 cm)
- Film pare-vapeur : +/- 2 €/m²
- Bande adhésive pour pare-vapeur (tape) : +/- 1 €/m




COMMENT ?

OUTILS : ciseaux, mètre, cutter ou scie à isolant



GRENIER NON UTILISE :

- Poser au préalable un pare-vapeur de manière continue (avec tape) sur toute la surface à isoler : **indispensable** afin d'éviter tout problème de condensation dans l'isolant. On vend aussi des isolants avec pare-vapeur inclus.
- Dérouler des matelas de laine de verre/roche sur le sol.



Pare-vapeur côté chaud !



GRENIER STOCKAGE :

Si vous souhaitez garder le grenier comme lieu de stockage; adressez-vous à un entrepreneur. Diverses possibilités existent pour isoler. Comparez plusieurs devis et faites votre choix.



Isolation entre gîte

Panneaux rigides

Insufflation de cellulose